

Ortschaft Uthlede

Unterhaltungsarbeiten Straßen-Wege-Fußwege

2022

Nr.	Prio	Typ	Ort	Beschreibung	seit	erledigt
1	1	Straße	Achterstraße	auf ganzer Länge Höhe Voigts/Einfahrt	abgesackte Fahrbahn, herausragende Gullideckel, Oberflächenentw., Entwässerungsrinne abgesackte Gullis Versackung/Unebenheiten	16.12.2017 12.01.2019
2	1	Fußweg	Achterstraße	mindestens ab Ecke Moorstraße Richtung Ortsausgang Bruch	Beschilderung Tonnenbegrenzung korrekt nach Abbau der zwischenzeitlichen Beschilderung 20 km/h?	01.10.2022
3	1	Schild	Achterstraße	ab Kreuzung Am Dobben bis Ende	Bankette/Seitenraum einebnen/mähen, Gras überwuchert Straße, Oberflächementwässerung nicht möglich	01.12.2016
4	1	Straße	Am Anjes Moor	Nr.2 bis Brunnen	Unebenheiten, zwischen Nr. 6 + Nr. 8 besonders schlecht	01.10.2022
5	1	Fußweg	Am Anjes Moor	auf ganzer Länge	Schlaglöcher im Schotterbereich, Unebenheiten Kopfsteinpflaster, Verkehrssicherung!!!	16.12.2017
6	1	Straße	Am Dorfbogen	Ecke Hagener Landstraße (L 134)	Straßenlaterne	01.10.2022
7	1	Straßenlaterne	Am Galgenberg	Schlucht "unten"	Versackungen in der Fahrbahn	06.11.2015
8	1	Straße	Bergstraße	zwischen Schlucht/Wersaber Helmer	Wegeinfahrt/Trompete Schlaglöcher	01.12.2016
9	1	Weg	Bergstraße	Ecke Ellhornstraße	Beschilderung Tonnenbegrenzung fehlt	01.10.2022
10	1	Schild	Friedhofstraße	Am Dobben bis Quellenweg	Unebenheiten, Höhe Sportplatz und Freiter besonders schlecht	12.01.2019
11	1	Fußweg	Hagener Landstraße	Bushaltestelle Quellenweg	Straßenlaterne sehr dunkel, Glas muss gereinigt werden	01.10.2022
12	1	Straßenlaterne	Hagener Landstraße	Höhe En Garde	Verkehrssicherung!? abkippende Fußwegkante, hochstehender Kantstein, Verkehrssicherung?!	12.01.2019
13	1	Fußweg	Hesternstraße/K 48			

Ortschaft Uthlede

Unterhaltungsarbeiten Straßen-Wege-Fußwege

2022

14	1	Schild	Lehnstedter Damm	Weg Richtung Moor/Autobahn ab "In der Schöge" bis Einmündung Achterstraße	Durchfahrt nicht nur für landwirtschaftlichen Verkehr, sondern für Anlieger!	12.01.2019
15	1	Straße	Moorstraße	Höhe Bökerstuv	erhebliche Beschädigungen der Fahrbahn, Einmündung Achterstraße Versackung Versackung Gulli, Abbruch Fahrbahnkannte (Bilder)	01.12.2016 / 10.10.2020 12.02.2019
16	1	Straße	Moorstraße			
17	1	Straße	Osterfeuerplatz	von K 48 bis L 134	hohe Kanten gebildet, Bankette/Seitenraum auffüllen	12.01.2019
18	1	Straße	Popenstraße			
19	2	Straße	Am Anjes Moor			
20	2	Straße	Am Dobben	Höhe Hausnr. 25, Sportplatz (Glass-Container)		
21	2	Schild	B "0"	Ecke Lehnstedter Damm	Schild Tonnenbegrenzung aufrichten	01.10.2022
22	2	Straße	Bergstraße (Ende)	gepfasterter Weg, parallel zur Autobahn, Richtung Sandstedter Moor	total von Gras überwuchert, nicht mehr zu erkennen und nicht mehr nutzbar	12.01.2019
23	2	Straße	Friedhofstraße/"BO"	auf ganzer Länge	Versackungen und Wellen in der Fahrbahn	06.11.2015
24	2	Straße	Friedhofstraße/"BO"	auf ganzer Länge	Bankette beidseitig komplett fräsen und abtragen	12.01.2019
25	2	Weg	Hagener Landstraße	Rippes Fuhren, Richtung Uwes Hütte	Schlaglöcher Trompete, Schlacke auffüllen	11.01.2020
26	2	Straße	In den Hagens	Ortsausgang bis Saatsweg	Bankette abtragen	06.11.2015
27	2	Straße	Moorstraße	ab Kirche Richtung Findeisen	erhebliche Beschädigungen der Fahrbahn	01.12.2016

Ortschaft Uthlede

Unterhaltungsarbeiten Straßen-Wege-Fußwege

2022

Ortschaft Uthlede	Straßen-Wege-Fußwege	Unterhaltungsarbeiten
28 2 Fußweg Rechteber Straße	Höhe Hausnummer 3	Versackung
29 2 Straße Wurtflether Helmer	Klipperberg Richtung Brücke	sukzessive Fahrbahnerneuerung der Platten (jährlich 250-300 m), Lückenschluss, Seitenstreifen verfestigen
30 3 Straße Bergstraße	Quellenweg bis Mües	beidseitig Bankette abtragen
31 3 Straße Bergstraße	Wersaber Helmer bis Schlucht	Bankette abfräsen
32 3 Straße Friedhofstraße	zwischen Oetjen & Friedhof	Versackung, EWE-Anschluss, Nachbesserung?
33 3 Straße Friedhofstraße	Höhe Hausnummer 23	Straßenschäden durch Baumfällarbeiten
34 3 Weg K 48	Richtung A 27 direkt hinter Parkplatz	mulchen und freischneiden
35 3 Fußweg Moorstraße	auf ganzer Länge	diverse kleinere Versackungen
36 3 Fußweg Am Dobben	Höhe Hausnr. 11	diverse kleinere Versackungen
37 3 Weg Pumpwerk (Verlängerung In den Hagens)	auf ganzer Länge	Schotter aufbringen
38 3 Parkfläche Schützenweg	zwischen Nr. 1 und Schützenhalle	Parkfläche nicht mehr zu erkennen, stark mit Gras bewachsen

Ortschaft Uthlede

Unterhaltungsarbeiten Entwässerung-Grabenträumung

2021

Nr.	Prio	Typ	Ort	Beschreibung	seit	erledigt
1	1	Grabenräumung	Bergstraße	ab L 134 Richtung Brockmann weiter Richtung Sandstedt (siehe Bilder)	12.01.2019	03/2022 zum Großteil erl.
2	1	Entwässerung	Regenrückhaltegraben	Am Dobben (Nun Prio 1) Teich muss ausgebaggert werden	06.11.2015	
3	1	Oberflächenentw.	Bergstraße	Höhe Graben Brockmann		
4	2	Grabenräumung	Achterstraße	Gulli freiräumen (Laub), Bankette abfräsen	11.01.2020	
5	2	Grabenräumung	Kirchteich	Wischhusen Richtung Dunker an der Hecke	01.10.2022	
				Graben vor Kirchgrundstück und Verrohrung	28.03.2022	
				Graben räumen und Durchfluss Rohr zum Kirchteich prüfen		

Ortschaft Uthlede

Unterhaltungsarbeiten Buschschnitt-Sonstiges

2021

Nr.	Prio	Typ	Ort	Beschreibung	seit	erledigt
1	1	Mulchen	Hesternstraße/K 48	Weg Richtung Durigon beidseitig ab Ortsausgang	01.10.2022	
2	1	Buschschnitt	In den Hagens	Weg freischneiden und nutzbar machen für Fußgänger siehe Bild (Sturmschäden 2017)	12.01.2019	2021 teilw. erledigt
3	1	Buschschnitt	Rippe Fuhren	Richtung Weiße Hirsche, hinter Rippe Fuhren (parallel L134) ehemals Bellmer	12.02.2019	
4	2	Nachpflanzung	Ellhornstraße/Moorstr.	2 Bäume sind auf Grasfläche (Gemeinde) zu ersetzen	11.01.2020	
5	2	Nachpflanzung	Friedhofstraße	Ecke Oetjen/Bank	11.01.2020	
6	2	Buschschnitt/ Mulchen	Lehnstedter Damm	Spülfeld	11.01.2020/ 01.10.2022	
7	2	Buschschnitt	Unterm Klippberg	Wurtflether Helmer Richtung Rechteber Straße	10.10.2020	

- Uthlede ca. 12-14 Stunden Std.
Unter welchen Voraussetzungen könnte dieser mitgenommen werden, wenn im Seitenraum liegengelassen?
Höhe Kosten Abtransport? Ausschreibung erforderlich?
- Buschschnitt Differenzierung 1-jähriger/mehrjähriger Wuchs