

Stellplatzbilanz

Straßenzug	Lageplan Blatt-Nr.	Gesamtanzahl Stellplätze alt [Stk.]	Gesamtanzahl Stellplätze neu [Stk.]	Differenz [Stk.]	Veränderung [%]
1	2	3	4	5	6
Lerchenweg	1-2	34	15	-19	-56
Feldstraße	3-4	31	11	-20	-65
An den vier Ruten	5-6	28	13	-15	-54
Märkische Promenade	7	4	3	-1	-25
Birkenweg	8-9	30	7	-23	-77
Im Gehölz	10-11	34	14	-20	-59
Kiefernweg	12-13	29	11	-18	-62
	Summe Σ	190	74	-116	-61

Rahmenbedingungen

- > Sicherstellung der Nutzbarkeit von Müllabfuhr, Feuerwehr, Umzugswagen, etc.
- > Wahrung der vollständigen Grundstückszufahrtmöglichkeiten
- > Freihaltung der Gullis, Hydranten von ruhendem Verkehr (Feuerwehr)
- > Freihaltung der Querungen der Märkischen Promenade als Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- > Führung des fließenden KFZ-Verkehrs über die Aufpflasterungen